

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 19

1) Motor

Svítilka kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol. Koroze brzdových kotoučů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol. Koroze brzdových kotoučů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozeno čelné sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3