

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 25

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie

Chybí nabíjecí kabel.

Poškozeno čelní sklo. Poškozeno uchycení levého stínítka.

Místně poškozen přední i zadní nárazník drobnými oděrky laku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15