

3. 5 Technický stav stroje jako celku skladové číslo 55

Stav všech dílů pracoviště byl zkontrolován vizuálně. Nejeví vad.

Funkčnost jednotlivých součástí pracoviště nebylo možno ověřit. Dle vizuální kontroly nejeví vad. Žádné opotřebení nebylo zjištěno. Lze tedy předpokládat, že pracoviště jako celek je plně funkční.

V době prohlídky nebylo ale možné provést kontrolu (porovnání) kompletnosti pracoviště.

Předpokládá se, že technický stav pracoviště je úměrný amortizaci.