

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 225

1) Motor s příslušenstvím

Palubní počítač hlásí "nutný servis". Poškozen kryt výfukového potrubí.

Technický stav je horší, než úměrný době provozu o (%) -10

2) Převodovka, ZN

Deformace na disku LZ kola.

Technický stav je horší, než úměrný době provozu o (%) -10

3) PN, řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.

4) Kabina, zasklení, topení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.

5) Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka

Deformace na PP blatníku. Opotřebené schůdky. Rýhy na LZ blatníku, na PZ blatníku hrany. Uvolněná elektroinstalace v kabině.

Uvolněné plastové kryty.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Hydraulika, pracovní orgány

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.