

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 245

1) Motor

Vozidlo je nepojízdné. Motor je z neúplný, demontován. Technický stav nelze zjistit.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně poškozeny drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla. Deformace na PZ dveřích a PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Chybí třetí řada sedadel a LZ sedadlo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40