

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 251

1) Motor

Chybí víčko nádrže na ADBLUE.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Chybí horní díly blatníků kol zadní nápravy.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Poškozeno levé zpětné zrcátko. Rýhy v laku na levých dveřích.

Místně poškozeny levé schody. Praskliny na levém bočním spojleru.

Místně poškozeno čalounění L sedadla. Obtížné navíjení levého bezpečnostního pásu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15