

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 36

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně poškozeny dolíky.

Nadměrně poškozena - deformována LZ část nákladního prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Poškozen přední i zadní nárazník. Poškozen plastový kryt LP sedadla.

Interiér vozidla znečištěn a opotřeben.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25