

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 38

## 1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

## 4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

## 5) Skříň karoserie

Karoserie místně poškozena drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 6) Výbava karoserie

Nefunkční ovládání otevírání víka zavazadlového prostoru.

Poškozen úchyt krytu zavazadlového prostoru.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku. Opotřeben volant.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15