

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 45

1) Motor

Svítilka kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Poškozeno čalounění pravého sedadla. Místně poškozen lak na spací nástavbě.

Menší deformace na kapotě motoru. Interiér vozidla zapáchá.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena - opravována plachta.

Místně poškozeny dřevěné výztuhy valníku.

Poškozený pravý zadní roh nástavby.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10