

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 47

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Poškozeno čelní sklo. Nesvítí levý světlomet.

Opotřebeno a znečištěno čalounění levého sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Poškozena - opravována plachta.

Místně poškozena horní část konstrukce valníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15