

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 50

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 5) Kabina s výbavou

Poškozeno čelní sklo. Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Opotřebeno čalounění levého sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 6) Rám s příslušenstvím

Prohnutý zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 7) Nástavba

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.