

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: _

1) Motor

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava vč. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak na všech panelech místně mechanicky a korozí poškozen.

Zvýšené poškození korozí na LP blatníku, střeše a levém prahu.

Promáčklý pravý prah. Zlomená kapota motoru.

Odřené PP dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Opotřebený interiér vozidla. Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Opotřebené a znečištěné čalounění LP sedadla, propálené. Poškozeno čelní sklo.

Přední nárazník nelícuje s ostatními panely. Uvolněná součástka v LP světlometu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40