

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo:

B090

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Důlek na kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozeno těsnění střešního okna.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10