

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 79

1) Motor

Svítilka kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítilka kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava vč. řízení

Poškozena pneumatika PP kola.

Svítilka kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Deformace na PP blatníku, střeše a levé horní části skříně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Poškozené čalounění sedadla - propálené.

Demontován kryt motoru a plastový podběh - uloženo v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10