

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo:

B017

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na PP blatníku. Oděrka laku na kapotě motoru a LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Místně poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Znečištěno čalounění zavazadlového prostoru.

Svítlí výstražná kontrolka závady na systému světlometů.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20