

Skladové číslo: B049

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Pneu PZ kola bez tlaku vzduchu. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození na kapotě motoru, PP a LZ blatníku.

Deformace na PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla. K vozidlu je pouze jeden klíč.

Poškozen zadní nárazník. Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10