

Skladové číslo: B050

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí výstražná kontrolka - brzdové obložení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí výstražná kontrolka - brzdové obložení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Menší poškození na PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním a zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5