

PŘEJÍMACÍ PROTOKOL VOZIDLA

LEASINGOVÁ/ÚVĚROVÁ SMLOUVA č:

Nájemce / klient:

Typ a značka vozidla:

Barva vozidla:

VIN:

Číslo (RČ):

RZ:

Rok výroby

	ano	ne
OTP	☒	☐
doklad o pov.ručení	☐	☒
servisní knížka	☐	☒
návod k obsluze	☐	☒
originál klíče -počet	☒	☐
mech.zabezp.- počet klíčů	☐	☒
autolékárnička	☐	☒
výstr. trojúhelník	☐	☒
sada žárovek	☐	☒
Rezerva	☐	☒
Zvedák	☐	☒
nářadí – klíč na kola	☐	☒
dřevěné obložení	☐	☒
venkovní teploměr	☐	☒
palubní počítač	☒	☐
airbag – počet	☒	☐
nastavitelný volant	☒	☐
multifunkční volant	☒	☐
posilovač řízení	☒	☐

	Ano	ne
Klimatizace man/aut.	☒	☐
výškově nastavitelné sedadlo – počet	☒	☐
el. seřiditel. sedadla	☐	☒
vyhřívání sedadla	☐	☒
potahy kůže	☐	☒
autorádio	☒	☐
CD přehrávač	☐	☒
DVD přehrávač	☐	☒
televize	☐	☒
příprava pro telefon	☐	☒
satelitní navigace	☐	☒
imobilizér	☒	☐
zámek řadící páky	☐	☒
startování tlačítkem	☐	☒
litá kola	☐	☒
el. okna přední	☒	☐
el. okna zadní	☐	☒
zadní stěrač	☐	☒
el. zrcátka	☒	☐

	ano	ne
el. sklopná zrcátka	☐	☒
vyhřívání zrcátka	☐	☒
střešní okno	☐	☒
střešní šíbr MAN/EL	☐	☒
střešní nosič	☐	☒
přední mlhovky	☒	☐
xenonové světlomety	☐	☒
tempomat	☒	☐
uzávěrka diferenciálu	☐	☒
pohon 4 x 4	☐	☒
automat. převodovka	☒	☐
6 rychlostních stupňů	☐	☒
tažné zařízení	☐	☒
ABS	☒	☐
ESP	☐	☒
indikátor parkování přední	☐	☒
indikátor parkování zadní	☐	☒
tachograf MAN / DIGIT	☒	☐
spací nástavba	☒	☐

Při převzetí vozidla byla provedena vizuální kontrola:

- Počet ujetých km: 90967 Stav PHM: 0 Stav oleje: 8/125
- Počet servisních prohlídek: 1028.8 km Poslední provedena dne / km: 28.5.2015 STK do: 8/125
- Pneumatiky (značka, stav): 4x PIRELLI 285/40R 19.5
- Stav karoserie, podvozku a interiéru: Znečištění užívaním
- Zjištěny tyto zjevné závady: oděra, oděry po celém povrchu karoserie

6. Během provozu vozidlo havarováno: ne ☒ ano ☐ uvedte kolikrát a stručně rozsah škody:

Leasingový nájemce / klient (resp. jeho zplnomocněný zástupce) uděluje pronajímateli / majiteli (tj. UniCredit Leasing CZ, a.s. /RCI Financial Services, s.r.o.) PLNOU MOC k vyznačení změny zápisu držitele vozidla v technickém průkazu na příslušném Registru silničních vozidel.

Místo převzetí: KOLÍN

Dne: 20.6.2015

Hodin: 14.30

Předal (za nájemce / klienta):

Jméno a příjmení (čitelně) LN - nepříjmení

Rodné číslo:

Podpis:

Kontaktní telefon:

Převzal (za pronajímatele / majitele):

Jméno a příjmení (čitelně) ESMIL ČTĚPANEŠ

Inkas. kancl.: KLODYS

Podpis:

Kontaktní telefon: 734 655 383

Osobě odlišné od nájemce/klienta bude vozidlo vydáno jen při předložení ověřené plné moci zmocňující osobu k převzetí vozidla.

Nájemce / klient dále bere na vědomí, že v případě nedodání všech klíčů a příslušenství od vozidla je pronajímatel / majitel oprávněn vyúčtovat nájemci / klientovi náklady spojené s vyhotovením duplikátů klíčů a chybějícího příslušenství, případně náklady na výměnu zámků vozidla.

Tento protokol zachycuje pouze zjevně viditelné nedostatky vozidla. Protokol neobsahuje skryté ani technické nedostatky, zejména takové, k jejichž zjištění je zapotřebí spuštění systémů vozidla.

Podpis nájemce / klienta :

Vozidlo bylo předáno na sklad odebraných předmětů, ve stavu uvedeném výše.
Na vozidle byly při předání pronajímateli/majiteli zjištěny tyto další nedostatky:

Vyjádření inkasní kanceláře k dodatečným zjištěným závadám a nedostatkům (např. při převozu vozidla):

Hodin: 14.2

Převzal (za pronajímatele / majitele):

Jméno a příjmení (čitelně) MARTIN KEMAL

POPL: K₁₂ = 1000 s.d.

Podpis: _____ Fax: 0321 / 720 270

Kontaktní telefon:

Převzal:

Předal (za pronajímatele / majitele):

POPL:

Podpis: _____