

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Nájemce: Dazzle s.r.o.

Kontakní osoba:

Začátek inspekce:

25.04.2025 10:30

Konec inspekce:

25.04.2025 10:38

Leasingová smlouva:

2202401066

Místo inspekce:

BMW FS dodavatel



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	1AEP855	Výrobní číslo (VIN):	WBA11AW0X0FT47909
Značka a název:	BMW M440i XDRIVE	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	2998	Prověřit:	Ne
Výkon:	275kW	Datum registrace:	25.09. 2024
Barva:	Šedá m.	Karoserie:	Liftback
Pohon:	4x4	STK měsíc:	09
Druh paliva:	Benzín	STK rok:	2028
Kabel - elektro:	Ne	Datum vrácení (zabavení) vozu:	25.04. 2025
Stav baterie [%]:	x	Stav tachometru:	11738
Životnost baterie [%]:	x	Stav paliva:	Dojezd
Převodovka:	Automatická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
Platnost DZ měsíc:	09	Servisní knížka:	Elektronická
Platnost DZ rok:	2025	Servisní kontrola:	✗
Tankovací karta:	✗	Návod k obsluze:	✓
2 sady pneumatik:	✗		
Povinná výbava:	✓		

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

VÝBAVA**Přítomná výbava vozidla:**

kožené čalounění | palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | . | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | sportovní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | el. seřiditelná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | výsuvné opěrky hlav | polohovací sedadla | potahy kůže | autorádio | head-up display | USB | bluetooth | telefon | bezdrátová nabíječka mobilních telefonů | satelitní navigace | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | senzor stěračů | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrál dálkový | bezklíčkové odemykání | el.víko zavazadlového prostoru | střešní šíbr el. | laser světlomety | denní svícení | senzor světel | aut. převodovka | pohon 4x4 | tempomat | 360° monitorovací systém (AVM) | parkovací asistent | parkovací kamera | hlídání mrtvého úhlu | hlídání jízdního pruhu | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozků (ESP) | aut.zabrzdnění v kopci | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Goodyear	245/45 R18 H	Zimní	7.2
Pneu PP	Goodyear	245/45 R18 H	Zimní	7.3
Pneu PZ	Goodyear	245/45 R18 H	Zimní	7.0
Pneu LZ	Goodyear	245/45 R18 H	Zimní	7.2

Disky pneu na vozidle Hliníkové**Pneu rezerva**

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

ZKUŠEBNÍ JÍZDAZkušební jízda: **Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	P Nárazník	Odření	Výměna	
2	Kola	2.sada kol	Chybí	Výměna	

za Nájemce_____
za CAR-BACK, spol. s r.o.

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Součástí protokolu je příloha s fotodokumentací, která byla odeslána na e-mail:

Vozidlo nebylo předáno umyté. Po umytí vozidla bude provedena druhá inspekce bez účasti klienta. Případné poškození bude přidáno do protokolu inspekce.

Datum tisku: 25.04.2025

olker Wörz

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.