

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Nájemce: Dazzle s.r.o.

Kontakní osoba:

Začátek inspekce:

25.04.2025 10:39

Konec inspekce:

25.04.2025 11:34

Leasingová smlouva:

2202401065

Místo inspekce:

BMW FS dodavatel



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ: 1AFD207

Značka a název: Bmw 520D Xdrive

Zdvihový objem: 1995

Výkon: 145kW

Barva: Šedá m.

Pohon: 4x4

Druh paliva: Nafta

Stav baterie [%]: X

Kabel - elektro: Ne

Životnost baterie [%]: X

Převodovka: Automatická

Výrobní číslo (VIN):

WBA21FLOX0CT54222

VIN souhlasí:

Ano

Prověřit:

Ne

Datum registrace:

09.10. 2024

Karoserie:

Sedan

STK měsíc:

10

STK rok:

2028

Stav tachometru:

11311

Stav paliva:

Dojezd

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:



Zelená karta:



Dálniční známka - 2.díl:



Platnost DZ měsíc:

10

Platnost DZ rok:

2025

Tankovací karta:



2 sady pneumatik:



Povinná výbava:



Cena za insp. a odvoz:

ORV:



Diagnostika EOBD:

Nula chyb

Počet klíčů k vozidlu:

2

Servisní knížka:

Elektronická

Servisní kontrola:



Návod k obsluze:



za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

VÝBAVA**Přítomná výbava vozidla:**

kožené čalounění | palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | aut.stavitelný volant při nástupu | multifunkční volant | vyhřívaný volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | čtyřzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | el. seřiditelná sedadla | odvětrávaná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | výsuvné opěrky hlav | polohovací sedadla | potahy kůže | autorádio | head-up display | USB | bluetooth | telefon | bezdrátová nabíječka mobilních telefonů | satelitní navigace | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | senzor stěračů | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrál dálkový | bezklíčkové odemykání | el.víko zavazadlového prostoru | přední světla LED | denní svícení | senzor světel | aut. převodovka | pohon 4x4 | tempomat | 360° monitorovací systém (AVM) | parkovací kamera | hlídání mrtvého úhlu | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Pirelli	225/55 R18 H	Zimní	6.8
Pneu PP	Pirelli	225/55 R18 H	Zimní	6.8
Pneu PZ	Pirelli	225/55 R18 H	Zimní	6.4
Pneu LZ	Pirelli	225/55 R18 H	Zimní	6.6

Disky pneu na vozidle Hliníkové

Pneu rezerva

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda:

**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	
2	Karoserie	P Nárazník	Odření	Výměna	

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

3	Karoserie	Z Nárazník	Odřeni	Rozleštění	
---	-----------	------------	--------	------------	---

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Součástí protokolu je příloha s fotodokumentací, která byla odeslána na e-mail:

Vozidlo nebylo předáno umyté. Po umytí vozidla bude provedena druhá inspekce bez účasti klienta. Případné poškození bude přidáno do protokolu inspekce.

Datum tisku: 25.04.2025

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.