

Skladové číslo: 214

1) Motor

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Pneu LP kola bez tlaku vzduchu. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Karoserie místně poškozena oděrky a dolíky.

Zvýšené poškození na LP, PZ dveřích, levém prahu a horním PZ rohu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Nadměrně opotřeben spojkový pedál a podlaha v interiéru vozidla.

Nefunkční zadní kamera. Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Poškozený plast uchycení zadních dveří. Chybí ovladače oken.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20