

Skladové číslo: 227

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Deformace na PZ, PP, LZ blatníku, LZ dveřích, střeše,

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno pravé zpětné zrcátko, plastový kryt PZ dveří.

Poškozen přední i zadní nárazník. Znečištěn a opotřeben zavazadlový prostor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25