

Skladové číslo: 230

1) Motor

Motor je nefunkční. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Motor je nefunkční. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Motor je nefunkční. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Motor je nefunkční. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Deformace na PZ dveřích, PZ blatník, pravém prahu, zadních dveřích. Karoserie polepena polepy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo - prasklé.

Poškozen přední nárazník, levé i pravé zpětné zrcátko.

Nefunkční akumulátor. Poškozen LZ světlomet.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25