

Skladové číslo: 231

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizuálně nejeví vad.

Dle předávacího protokolu je poškozený motor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Kabina s výbavou

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Místně poškozeny pravé dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena plachta.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10