

Skladové číslo: 232

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka poruchy motoru a DPF.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena plachta.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10