

Skladové číslo: 238

1) Motor

Svítlí kontrolka servis, olej.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svítlí kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svítlí kontrolka brzdová soustava.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Místně poškozen PZ blatník, PP, PZ a zadní dveře a kapota motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10