

Skladové číslo: 239

1) Motor

Svítlí servis oleje.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

6) Kabina s výbavou

Poškozen přední nárazník a pravé dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10