

Skladové číslo: 240

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen oděrky.

Důlek na PP blatníku, LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Místně poškozen zadní i přední nárazník a pravé zpětné zrcátko.

Čelní sklo místně poškozeno od kamínků.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10