

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla:

Skladové číslo: B049

1) Motor

Motor není.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -100

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka není.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -100

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Chybí kola přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

5) Skříň karoserie

Chybí kapota motoru. Všechny panely místně poškozeny.

Nadměrně deformovány zadní dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Poškozen LZ světlomet. Chybí přední část vozidla. Chybí akumulátor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50