

Skladové číslo: B053

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Deformace na kapotě motoru, PP, PZ blatníku, LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo. Svítí výstražná kontrolka poruchy natáčení světlometů.

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25