

Skladové číslo: B057

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Rýhy v laku na PP blatníku, PP dveřích, poškozen pravý prah.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozena maska motoru.

Poškozeno čelní sklo. Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Poškozena LZ odrazka. Poškozeno čalounění PP sedadla.

Přední nárazník nelícuje s ostatními panely.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30